



Centre Suisse de Contrôle de Qualité
Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
Centro Svizzero di Controllo della Qualità
Quality Control Centre Switzerland

XPRECIA STRIDE®

Codice a barre



Services suisses d'essais d'aptitude
Schweizerische Eignungsprüfungsdienststellen
Servizi svizzeri di prove valutative interlaboratorio
Swiss proficiency testing services

Codice a barre per il controllo di qualità K4


Per eseguire il controllo di qualità esterno (CQE), è necessario scansionare il codice a barre sottostante prima di ogni misurazione CQE.

- Premere l'icona "controllo qualità".



- Scansionare il codice a barre per il controllo di qualità.



Assay	Barcode
PT-INR	

Per maggiori dettagli, consultare la guida pratica di Xprecia Stride®.